

CONSIGNE DE SECURITE

POUR l'utilisation du Spectromètre UV-VIS Lambda19 Salle 107 Bât:33

Indice : CS/ICUBE/D-ESSP/ v

Risques au poste de travail :

- Risques de brûlures.
- Risques de lésions aux yeux (UV).
- Risques électriques (haute tension).



Danger électrique



Brûlures

Règles de sécurité à respecter :

- Ne pas ouvrir la trappe qui donne accès aux lampes.
- Ne pas regarder directement vers les lampes (risque de lésions oculaires)
- Ne pas toucher les lampes (risque de brûlures).
- Ne pas intervenir sur la machine sans l'accompagnement d'une personne compétente.

Date de rédaction de la consigne : 07/03/2017

AP : F. Dietrich S. Roques

Signatures

DIRECTEUR D'UNITE : M. de Mathelin

Signature